



SERVİS BÜLTENİ



531 0264 10 ve 531 0780 10 Gergi Rulmanı

Montajdan önce motor tarafındaki montaj cıvatasını kontrol ettiğinizden emin olun

Üretici:	Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot,
Model:	Suzuki, Toyota
Citroën:	Berlingo , C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara
Fiat:	Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia:	Phedra, Zeta
Peugeot:	206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner
Suzuki:	Grand Vitara, Vitara
Toyota:	Corolla
Motor:	
Citroën/Peugeot:	1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI,
Fiat:	1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD,
Lancia:	2.0 JTD, 2.2 JTD,
Suzuki:	2.0 HDI
Toyota:	1.9 D


Parça no: 531 0264 10
531 0780 10

Güncel liste için medya kataloğuna bakın

Listelenen araçlardan bir gergi rulmanı çıkartıldığında, motor tarafındaki montaj cıvatasının (Resim 1) doğru şekilde takıldığından mutlaka emin olunmalıdır.




Bild 1: Motor tarafındaki montaj cıvatası



Resim 2: 531 0780 10 Gergi Rulmanı tedarik edilen cıvata ile

Eğer montaj cıvatası gevşekse, belirlenen sıkma torkuna göre uygun bir aletle tekrar ayarlanmalıdır.

Bunu yapmak triger kayışında hasara neden olabilir. En kötü senaryoda motor hasarına neden olur.



Resim 3: 531 0264 10 Gergi Rulmanı tedarik edilen cıvata ile

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr