

DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	18
matière	caoutchouc
Diamètre 2 [mm]	65
Hauteur [mm]	79
Livré avec	avec dose de graisse
	2 colliers Ligarex

PHOTOS



APPLICATIONS

HONDA		
JAZZ (01-08) (GD) - 1.2	78 ch	03.2002 >
	78 ch	03.2002 >
JAZZ (01-08) (GD) - 1.3	83 ch	03.2002 >
	83 ch	03.2002 >
NISSAN		
CHERRY (82-87) (N12) - 1.3	60 ch	05.1982 > 10.1986
	60 ch	05.1982 > 10.1986
MICRA (82-92) (K10) - 1.0	50 ch	12.1982 > 12.1989
	50 ch	12.1982 > 12.1989
	50 ch	12.1982 > 12.1989
	50 ch	12.1982 > 12.1989
	54 ch	12.1982 > 05.1989
	54 ch	12.1982 > 05.1989
	54 ch	12.1982 > 05.1989
	54 ch	12.1982 > 05.1989
	58 ch	12.1982 > 05.1991
	58 ch	12.1982 > 05.1991
	58 ch	12.1982 > 05.1991
	58 ch	12.1982 > 05.1991
MICRA (82-92) (K10) - 1.2	54 ch	07.1986 > 07.1992
	54 ch	07.1986 > 07.1992
	60 ch	07.1986 > 07.1992
	60 ch	07.1986 > 07.1992
MICRA (92-03) (K11) - 1.0 i 16V	54 ch	08.1992 > 09.1998

NISSAN		
(suite) MICRA (92-03) (K11) - 1.0 i 16V	54 ch	08.1992 > 09.1998
	60 ch	09.2000 > 02.2003
	60 ch	09.2000 > 02.2003
SUNNY (82-86) (B11) - 1.3	60 ch	03.1982 > 09.1987
	60 ch	03.1982 > 09.1987
SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.3	60 ch	08.1982 > 08.1990
	60 ch	08.1982 > 08.1990
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.3	60 ch	04.1982 > 09.1986
	60 ch	04.1982 > 09.1986
OPEL		
AGILA (00-07) (H00) - 1.2 16V	75 ch	09.2000 >
AGILA (00-07) (H00) - 1.2 16V Twinport	80 ch	07.2004 >
SUZUKI		
ALTO (94-02) (EF) - 1.0	53 ch	09.1994 > 06.2002
	53 ch	09.1994 > 06.2002
ALTO (02-08) (FF) - 1.1	63 ch	06.2002 >
	63 ch	06.2002 >
TOYOTA		
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.0 16V	65 ch	03.2003 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.3 (NCP22)	84 ch	01.2003 >
	86 ch	11.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.